

VEOLIA Eau
Territoire Alpes Maritimes
Allée Charles Victor Naudin - BP 219
06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

Date de l'enquête : 20/8/2020
Heure : 08H40
Technicien : CC
Rapport d'Enquête Version 2

I. INFORMATIONS GENERALES

1 - Adresse de la visite

Numéro : 71 Rue : BOULEVARD MONTFLEURY Ville : 06400 CANNES
Complément d'adresse : VILLA MONTGIL
Coordonnées GPS x : 43.555330
de la boîte de branchement : y : 7.037771

2 - Coordonnées du client

Nom : LUNACEK DANIELLE N° de téléphone : 624964821
Adresse mail : BORIS.LUNACEK@ORANGE.FR

Situation immobilière : Propriétaire Locataire Intermédiaire

3 - Autres informations

Type de bien : Maison individuelle Appartement Autre :
Etage

Type de réseau : Séparatif Unitaire
ANC * * Assainissement autonome observé lors du contrôle de conformité

Autres observations (particularités réseau, présence d'effluents non domestiques, etc ...) :

II. RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC

1 - Branchement(s) de(s) l'habitation(s)

Type :	Eaux usées <input checked="" type="checkbox"/>	Eaux pluviales <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	ANC <input type="checkbox"/>
Diamètre branchement (mm) :	<input type="text" value="150"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccordement :	Sur regard <input checked="" type="checkbox"/>	Sur regard <input type="checkbox"/>	Sur regard <input type="checkbox"/>	Sur regard <input type="checkbox"/>
	Sur tronçon <input type="checkbox"/>	Sur tronçon <input type="checkbox"/>	Sur tronçon <input type="checkbox"/>	Sur tronçon <input type="checkbox"/>
Présence d'un événement :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>
	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Dispositif anti-reflux :	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>
	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Autres observations :

2 - Regard de branchement aux réseaux publics

Regard :	Eaux Usées	Eaux Pluviales	Mixte
Inexistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inaccessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur trottoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En partie privative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regard passage direct conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regard passage direct non conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boite siphonide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siphon disconnecteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimension de la boîte (mm) :	<input type="text" value="400"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Profondeur (m) :	<input type="text" value="Inférieur à 1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Autres observations :

IV. CONTROLE D'EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

Gouttières habitat collectif Oui Aucun équipement
 Non

Gouttières habitat individuel Oui
 Non

Equipement	Piece(s)	Présence	Rejet sur collecteur EUsees	Rejet sur collecteur EPluviales	Rejet sur collecteur unitaire	Rejet sur puits perdu	Rejet non trouvé	Présence d'odeurs	Rejet sur fosse septique

VI. CONCLUSION

		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Constat d'enquête :


CONFORME

NON CONFORME

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales qui figurent sur le schéma joint. Il appartient au propriétaire de l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA ne pourra être engagée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n'ont pas été contrôlées.

SCHEMA DE L'INSTALLATION

Ce schéma de principe ne garantit pas l'emplacement précis des ouvrages et des canalisations



Territoire Alpes Maritimes
Allée Charles Victor Naudin - BP 219
06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

Légende :
Eaux usées
Eaux pluviales
Regard de branchement

—
■ □
Domaine privé
Domaine public



Territoire Alpes Maritimes
Service de Mandelieu
Allée Charles Victor Naudin
BP 219
06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tel : 09 69 32 83 29

LUNACEK DANIELLE 71 BOULEVARD MONTFLEURY VILLA MONTGIL 06400 CANNES
--

Sophia Antipolis, le jeudi 20 août 2020

AFFAIRE SUIVIE PAR : CC
OBJET : Demande d'attestation de conformité des installations intérieures d'Assainissement

PROPRIETE DESSERVIE 71 BOULEVARD MONTFLEURY
VILLA MONTGIL
06400 CANNES

Madame, Monsieur,

La conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement de la propriété citée en objet a été vérifiée.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Alpes Maritimes ;
Vu le Règlement de Service Assainissement de votre commune ;

A l'issue de cette visite, votre système d'assainissement est classé comme suit :

Constat d'Enquête :	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	NON CONFORME	<input type="checkbox"/>
---------------------	----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Pour connaître le détail de l'enquête, veuillez vous reporter au rapport, ci annexé.

La présente attestation ne sera pas opposable à la commune et à Veolia Eau si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par les services de Veolia. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Le Manager du Service Assainissement
Vincent GUERREIRO

Copie : CACPL

LEFRANCOIS REYNAUD
UN SYNDIC UNE VISION UN ENGAGEMENT

CANNES, le 07 Avril 2021

- 1 -

57 Boulevard Carnot
06400 CANNES
Téléphone : 04 93 68 31 25 Fax : 04 93 99 35 27

contact@lefrancoisreynaud.fr
www.lefrancoisreynaud.fr
PERMANENCE TELEPHONIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI MATIN

**NOUS VOUS INFORMONS QU'IL FAUT TENIR COMPTE
D'UN DELAI DE 8 JOURS OUVRES POUR LE TRAITEMENT**

DES ETATS DATES ET REACTUALISATIONS. MERCI DE RESPECTER.!!!

Objet : Questionnaire préalable à la vente

Nos ref.: 0412-0004 ASL LE MEZZO MONTE (0412) LUNACEK Danielle

Vos ref.:

Tel.:

Cher Maître,

Suite à votre demande du 07/04/2021, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le questionnaire préalable à la vente prévue le 07/04/2021, concernant :

MME LUNACEK Danielle

LE MEZZO MONTE 71 BD MONTFLEURY
06400 CANNES

Copropriété Non immatriculé au registre des copropriétés

ASL LE MEZZO MONTE
71 BD MONTFLEURY
06400 CANNES

Lots VILLA(0001),

Totalisant ensemble : 1/16 tantièmes généraux.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous prions de croire, Cher Maître, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Le Syndic

Cabinet LEFRANCOIS REYNAUD
S.A.R.L. au Capital de 6000 €
Siège Social : FRANCE
Café Professionnel N° 300
SIRET 304 608 823 00012
SYNDIC DE COPROPRIETE
57 Boulevard Carnot
06400 CANNES - Tel. 04 93 68 31 25