

Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Commentaires
Rez de chaussée - Séjour / Cuisine	69,71	70,51	Emmarchement
Rez de chaussée - Chambre	12,4	12,4	
Rez de chaussée - Salle d'eau + Wc	4,42	4,42	
Rez de chaussée - Wc	1,24	1,24	
1er étage - Dégagement	1,08	1,08	
1er étage - Salle d'eau + Wc	5,7	5,7	
1er étage - Chambre 1	7,47	10,6	Hauteur de moins de 1,80m
1er étage - Accès combles	1,05	1,05	
1er étage - Chambre 2	17,6	21,97	Hauteur de moins de 1,80m
1er étage - Dressing	0	9,57	Hauteur de moins de 1,80m
Rez de jardin - Dégagement	4,19	4,19	
Rez de jardin - Buanderie	4,65	4,65	
Rez de jardin - Chambre 3	20,98	23,05	Hauteur de moins de 1,80m
Rez de jardin - Wc	4,29	4,29	
Rez de jardin - Chambre 1	21,1	21,1	
Rez de jardin - Salle d'eau + Wc	4,1	4,1	
Rez de jardin - Chambre 2	17,2	17,2	
Rez de jardin - Salle de bain + Wc	5,9	5,9	
Rez de jardin - Local Chauffe Eau	0	1,47	

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :

Surface habitable totale : 203,08 m² (deux cent trois mètres carrés zéro huit)
Surface au sol totale : 224,49 m² (deux cent vingt-quatre mètres carrés quarante-neuf)

Fait à **CANNES**, le **08/03/2023**

Par : **TOSTI laurent**



Aucun document n'a été mis en annexe





